

## 化学的浸食

下水道でよく見られるのですが、下水で繁殖する微生物が発する硫化水素がコンクリートに作用することにより進行します。

また、温泉地などでも、飛来した硫酸塩によりコンクリートが劣化してしまう現象が報告されています。

限られた条件下で発生する劣化現象ですが、高炉セメントを用いたり、適切な表面保護を行ったりすることで、劣化の進行を防ぐことができます。